

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG	
Zuständige Überwachungsbehörde:	Landkreis Heidekreis Harburger Str. 2 29614 Soltau
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:	09.03.2026
Betreiber:	Christoph Kuhlmann Dorfstraße 16 29578 Eimke
Betriebsstandort (Adresse):	Faßberger Straße 41 29633 Munster
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.7.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von 2000 oder mehr Mastschweineplätzen
<p>Fazit:</p> <p>Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, welche:</p> <p>Auf dem rechten südlichen Behälter war keine geschlossene Schwimmdecke vorhanden und das Freibord war mit 3-5 cm zu gering. Es ist mit aussagekräftigen und beschrifteten Fotos zu belegen, dass der Behälter entleert wurde und sich nach Wiederbefüllung eine geschlossene natürliche Schwimmdecke gebildet hat.</p> <p>Datum Nachprüfungstermin: Juni 2026</p>	
Datum nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung:	März 2029