

<b>Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG</b>																			
Zuständige Überwachungsbehörde:	Landkreis Heidekreis Harburger Str. 2 29614 Soltau																		
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:	<b>23.11.2023</b>																		
Betreiber:	Dittmern Hähnchenmast I und II KG Höpenhof 5 29614 Soltau																		
Betriebsstandort (Adresse):	Dittmern, 29614 Soltau																		
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.3.1																		
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Mastgeflügel mit 40.000 oder mehr Mastgeflügelplätzen																		
<p><b>Fazit:</b></p> <p>Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja                      <input checked="" type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, welche:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Mängel</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Beseitigung bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Datum Nachprüfungstermin:</p>		Mängel	Beseitigung bis																
Mängel	Beseitigung bis																		
Datum nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung:	November 2026																		